



高須輪中排水機場の故障について

岐阜県海津市海津町 万寿^{まんじゅ}新田地内の高須輪中排水機場(最大排水量毎秒62.5m³)に設置されている5台の排水ポンプのうち1台(3号ポンプ:排水能力毎秒12.5m³)について、エンジンへの燃料を供給する配管が折損したことが、本日(平成29年8月8日)未明の排水運転終了後に判明しましたのでお知らせします。

なお、現在、折損原因については調査中ですが、燃料配管の折損した部品は交換し、復旧が完了しました。

また、折損箇所より燃料(A重油)の流出があり、一部、高須輪中排水機場周辺の大江川に流出しましたが、8月8日17時時点で回収は終了しており、揖斐川本川への流出は確認されていません。

- 1 施設位置 岐阜県海津市海津町万寿新田地内 (別図1参照)
- 2 折損箇所 3号排水ポンプの主原動機への燃料配管 (別図2参照)
- 3 流出した油の種類及び流出量 A重油 約50リットル

4 これまでの対応状況

- ・今回の故障による燃料流出への応急対応状況については、木曾川水系水質保全連絡協議会を通じて関係機関へ情報提供しています。
- ・昨夜からの出水対応においても排水機場は問題無く稼働しており、今回の復旧により当面の稼働についても支障はありません。
- ・流出した燃料はオイル吸着マット等で回収済みで、揖斐川本川への流出は確認されていません。なお、オイル吸着マット等の設置を継続し、引き続き監視します。
- ・折損した原因が解明され次第、今後同様な故障が発生しないよう早急に対応いたします。

5. 解 禁 なし


6. 配布先 桑名市政記者クラブ、大垣市政経済記者クラブ、
津島記者会

7. 問合せ先 国土交通省中部地方整備局 木曾川下流河川事務所
副所長 牛場 久典
管理課長 川地 淳司

TEL 0594-24-5711 FAX 0594-21-4061



別図-1: 施設位置図



別図-2: 折損箇所



補修箇所
(3号主原動機)

補修箇所写真



高須輪中排水機場 除塵機前 オイル吸着マット設置状況