

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 30年 9月 7日	実施区間	矢作川:左岸 11.0km~15.0km



左岸14.2KM地点  
台風の翌日  
の小川橋、



左岸14.1KM  
地点雑木が濁  
流で倒れてい  
る。



左岸11KM地点  
台風の翌日の  
志貴野橋。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 30年 9月 7日	実施区間	矢作川:左岸5. 0km~10. 0km



左岸6. 9KM地点台風の翌日の天端から見た上塚橋と水路



左岸9. 9KM地点台風の翌日の天端から見た米津橋と水路。



左岸5. 1kmの法面にはツルボがたくさん咲いている。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 30年 9月 7日	実施区間	矢作川:左岸5.0km~6.0km



左岸5.1KM地点高水敷から見た水路に流れ来たゴミが山になっていた。



左岸5.2KM地点雑木が濁流で倒れている。



左岸5.0KM地点天端の注意看板が昨日の台風なのか倒れている。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 30年 9月 7日	実施区間	矢作川:左岸4.0km~6.0km



左岸4.5KM付近のグランドゴルフ場から水路を撮影台風の翌日で水位が高水敷面まで来た。



左岸5.0KMの高水敷にはたくさんのオニフスベがなっていた。



左岸5.0KMの水路に樹生する柳の枝が折れて落ちそうです。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 30年 9月 7日	実施区間	矢作川:右岸 5.0km~6.0km



右岸5.0kmの  
水路にカルガモ  
がつかいでい  
た。



右岸5.6kmの  
水路内、台風と  
雨で増水中



右岸5.3KM地点  
ヘクソカズラの  
花が咲いていま  
した。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 30年 9月 7日	実施区間	矢作川:右岸 5.0km~6.0km



右岸5.5KM水路にはササ(矢竹?)が群生している、またむくの木、鬼ぐるみの木が生えている。



右岸5.6KM高水敷に野バラの実がたくさんなっていました。



右岸5.6KM地点天端付近にキノコが生えていたネットで調べましたがよくわかりませんでした。