

令和元年台風第10号による 越美山系砂防事務所管内状況





和佐谷第1砂防堰堤(揖斐郡揖斐川町日坂)


国土交通省
中部地方整備局
越美山系砂防事務所

1. 管内雨量状況

台風10号の影響により越美山系砂防事務所管内において大雨になりました。岐阜県揖斐郡揖斐川町小津の小津雨量観測所では、8月16日2時00分最大時間雨量**84mm/h**を記録降り始めからの累計雨量は**286mm**となりました。また、8月16日2時40分に本巣市・揖斐川町で土砂災害警戒情報が発令され10時00分に解除されました。



天気図 出典: 気象庁ホームページ



レーダー雨量

2. 越美山系砂防事務所の体制状況

- 8月15日 17:00 注意体制(風水害)を発令
- 8月16日 2:40 土砂災害警戒情報発令、警戒体制に移行口
- 3:30 国道157号本巣市根尾平野～根尾板所全面通行止(岐阜土木事務所)
- 8:15 臨時巡視点検開始
- 10:00 本巣市、揖斐川町:土砂災害警戒情報解除
- 17:50 臨時巡視点検終了
- 8月17日 10:30 「警戒体制(風水害)」を解除し、「警戒体制(その他災害:蛇抜谷)」に移行
- 8月19日 15:30 「警戒体制(その他災害:蛇抜谷)」を解除
- 15:30 「国道157号通行止」を解除(岐阜土木事務所)

3.管内砂防施設臨時巡視点検の実施

越美山系砂防事務所管内の砂防施設の臨時巡視点検を実施しました。結果、管内直轄施設では異常は認められませんでした。

(基)

| | 揖斐川 | 根尾川 | 計 |
|----------|-----|-----|-----|
| 事務所管轄施設数 | 100 | 71 | 171 |
| 出水後点検施設数 | 45 | 29 | 74 |
| 異常施設 | 0 | 0 | 0 |



ナンノ谷床固工群(ナンノ谷第4床固工)



貝月谷溪流保全工



尾砂谷第1砂防堰堤



能郷谷第3床固工

4. 蛇抜谷(本巢市根尾板所)点検の実施

蛇抜谷流域の上流部に不安定土塊が確認されており、下流には地域の主要交通網である国道157号線が存在しています。今回の出水で蛇抜谷からの土砂流出の有無等、点検を実施し、結果異常は確認されませんでした。



出水前と比べ、明瞭な土砂移動は確認されませんでした。



点検実施状況

5. 施工中工事現場への影響

今回の出水で、現在施工中の現場において一部影響を受けました。



下谷第2砂防堰堤工事現場



全景(上流から下流を望む)

ナンノ谷砂防ダム3号工事現場



近景写真



ツイッターやっています。
https://twitter.com/mlit_etsumisabo



国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所
〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137
TEL: 0585-22-2161(代表)

<https://www.cbr.mlit.go.jp/etsumi/index.php>

