

 $\underline{\text{トップページ}}> \underline{\text{5DS}}>\underline{\text{5DS}}>0$  と vol.196 けんせつ小町隊による工事安全パトロールを実施しました

#### クマタカ通信

vol.196 けんせつ小町隊による工事安全パトロールを実施しました

2019年11月21日

## クマタカ通信vol.196

# 女性の働きやすい工事現場を目指して、けんせつ小町隊による 工事安全パトロールを実施しました



11月15日(金)に工事受注業者及び越美山系砂防事務所の女性職員からなるけんせつ小町隊と、越美山系砂防事務所職員、越美山系砂防事務所管内工事受注者が合同で工事安全パトロールを実施しました。

#### 【パトロール箇所】

- ①平成30年度 越美山系高地谷第1砂防堰堤副堤工事
- ②平成30年度 越美山系坂内白谷第1砂防堰堤工事

#### 【参加者】

けんせつ小町隊 隊員7名(工事受注者6名、越美山系砂防事務所1名) 越美山系砂防事務所職員 5名 越美山系砂防事務所管内工事受注者 14名



パトロール実施 (トイレを点検)

パトロール実施後、けんせつ小町隊から点検結果の報告がありました。報告の中には「トイレが男女別になっていて、しきりも入っている。また除菌シートや芳香剤もあって、またきれいな状態になっていてとても使用しやすい」といった女性ならではの視点による報告もありました。



けんせつ小町隊によるパトロール結果報告

その他の指摘事項として、以下の意見がありました。

- ●高地谷第1砂防堰堤副堤工事
- ・全体として、きれいに整理整頓されている
- ・トイレが男女別でしきりもある。またきれいな状態になっていて女性としてとても使いやすい。
- ・資材置場の立入禁止措置として音声案内の装置がついているが故障しているように見える。点検が必要。
- 坂内白谷第1砂防堰堤工事
- ・通路が車歩分離がされていて危険回避がされていて良い。
- ・トイレが快適トイレになっていて、また水がしっかり流れるタイプでにおいもなく良い。
- ・開口部が単管(2段)手すりで閉じられており、転落防止が図られている。
- ・仮設の段階の踏み板がすこし前のめりになっている所がある。修整をお願いしたい。

パトロールでの報告を受け、指摘のあった事項を改善し、更なる安全面・衛生面の向上に努めていきます。 なお、当日は岐阜新聞の取材がありました。

Twitter、やってます♪



越美山系砂防事務所が所管する揖斐川及び根尾川上流域の 砂防事業に関する情報を中心に発信しています。

みなさまのフォローをお待ちしております!

国土交通省 越美山系砂防事務所 @mlit\_etsumisabo 〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137

Tel:0585-22-2161 Fax:0585-22-2174 E-mail: <a href="mailto:cbr-etsumikouhou@mlit.go.jp">cbr-etsumikouhou@mlit.go.jp</a>

※クマタカ通信の感想や意見をお待ちしています。

※文中の敬称は省略しています。

### 国土交通省中部地方整備局 越美山系砂防事務所

〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137番地

総務課:0585-22-2161(代) 工務課:0585-22-2162 調査課:0585-22-2163

© 2018 Etsumi Sankei Sabo Office, Chubu Regional Development Bureau, MLIT / All rights reserved.