



令和5年4月26日

天竜川水系水質保全連絡協議会下流部会
国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所

愛知県北設楽郡設楽町津具地先（1級河川天竜川支川 大入川） から新豊根ダム貯水池において油膜が確認されました。

愛知県北設楽郡設楽町津具地先（1級河川天竜川支川大入川）から新豊根ダム貯水池において、油膜が確認され関係機関で対応を行いましたので、お知らせします。

ダム貯水池、貯水池上流河川（大入川）において、簡易水質検査を実施した結果、現時点では異常はありませんでした。

別途、採水による水質分析を行っており、分析結果は4月28日（金）頃出る予定です。新豊根ダムでは、監視体制を強化し、ダム貯水池の巡視及び水質検査を行います。

1. 概要

本日（4月26日）、愛知県新城設楽建設事務所から、天竜川水系水質保全連絡協議会下流部会関係者に愛知県北設楽郡設楽町津具の大入川に油膜の流出が確認されたとの連絡があり、現地調査や緊急対応を行いました。

2. 事故の状況

- ・本日12時時点で、大入川の下流で、流入する新豊根ダム湖（みどり湖）の上流部にかけて、油膜が確認されました。
- ・現時点で原因者、流出物質の種類や流出量は不明です。
- ・新たな油膜の流出はなく、魚類へい死等異常は確認されていません。また、河川やダム湖において実施した簡易水質検査（パックテスト）においても有害物質が検出されありません。

3. 対応

- ・本日15時時点で、新豊根ダム管理者によりダム湖上流部にオイルフェンス、オイル吸着マットを設置し、湖内への更なる流入を防止しています。
- ・別途採水による水質分析を実施中で、分析項目は、次のとおりです。
 - 生活環境基準項目（pH,SS,COD,DO,n-hex など5項目）
 - 人の健康の保護に関する基準項目（VOC,全シアン,チウラムなど14項目）
- ・新たな油膜等の流出はなく、魚類へい死等は確認されていませんが、引き続きダム貯水池の巡視及び水質検査を継続します。

4. 配布先 東栄町

5. 問い合わせ先

天竜川水系水質保全連絡協議会下流部会

国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所

副所長

山路 哲

053-466-0138

4月26日水質事故対応位置図

新城設楽振興事務所 環境保全課
水質調査(14:00)
(豊根中学校南東 黒川橋下流)

オイルフェンス設置(15:00完了)

水質調査3地点
(新豊根ダム湖等)

