

河川愛護モニター連絡受発信簿

発信・日時	平成28年7月16日
河川名	菊川
場所	下記
内容	
初めての連絡となります。本日、国安橋から大船渡橋まで右岸と左岸を歩いて様子を見てきました。添付写真（JPG）をご覧ください。	
1. 01、02は右岸 新田川樋管の横の注意表示のはがれ。	
2. 03は与惣川合流付近の水鳥。小さくて見えません！いつもいますよ。	
3. 04は右岸8km 綺麗に草刈のすんだのり面。	
05は左岸4km 草刈未実施ののり面。	
4. 06は右岸稲荷部第一排水樋管の横の注意看板…汚れ	
5. 07は左岸生仁場橋たもとの廃棄ゴミ	
6. 08、09は左岸花面橋上の舗装亀裂…赤ペンキでチェック済みでした。	
7. 10は左岸国安橋上の手入れされた花壇…綺麗に咲いています。	
以上。	
手入れされている感じが感じられ気持ち良く一周してきました。	
ウォーキング：4名、ジョギング：3名、サイクリング：4名と出会いました。	
土曜日のためかもしれませんがこんなに利用されているのかと驚きました。	
	
01	02



0 3



0 4



0 5



0 6



0 7



0 8



0 9



1 0

【平成28年7月17日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

発信・日時 平成28年7月17日 9:30

発生・発見日時 平成28年 7月17日 午前5時 0分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (. km)
右岸 (0. km)

内容

おはようございます。

河口でのテント風景です。朝5時ということもあり昨夜からのキャンプではないかと推測されます。奥側に見えるのは潮騒橋です。



河川愛護モニター連絡受発信簿

発信・日時 平成28年 7月30日 9時 20分

発生・発見日時 平成28年 7月29日 5時 頃

河川名 菊川水系 菊川 牛淵川 下小笠川

場所 左岸 (. km)
右岸 (2 . 6km)

内容

天端の舗装割れ 50cm×67cm

そんなに大きな割れではないですが一応ご報告いたします。

