

【平成29年8月27日】

河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 29 年 8 月 27 日 10時00分頃
河川名	菊川水系 牛淵川
場所	左岸 ( 12 . 30 km) ~ ( 9 . 40 km) 右岸 ( 12 . 30 km) ~
内容	<p>起点まで堤防の除草が進んでいました。</p> <p>堤防の除草がされても、河床や護岸の背丈の高い草や立木が残っているのが住民は気がかりである。</p> <p>下流から立木の処理もされてきているが、大きな予算がかかりそうである。</p> <p>住民の命と財産を守る大事な仕事なので、何事にも優先して予算を付けてもらいたいものである。</p>
	
	

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 8 月 27 日 10 時 10 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 9 . 10 km)

内 容

樋管の周りは舐めるように草が買ってありました。





河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 8 月 27 日 11 時 20 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 7 . 2 km)

右岸 ( . km)

内 容

わずか一か月でこんなに草丈が伸びた。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 8 月 27 日 11 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 6 . 20 km)

内 容

川の中に自転車が捨ててある。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 8 月 23 日 11 時 35 分頃

河 川 名 菊川水系 牛瀨川

場 所 左岸 ( 6 . 00 km) ~ ( 6 . 40 km)  
右岸

内 容

洪水式の成形工事が行われていました。除草され、大きくなってきた立木もきれいに処理されています。

これから上流部も同様の工事がなされていくのでしょうか。

