

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 8月 1日 11時 00分頃
 河川名 菊川水系 菊川
 場所 左岸 (0 . Km)
 右岸 国安橋から牛淵川合流地点の間 (2 . 4Km)
 内容

- 項目1 写真1,2,3 国安橋から牛淵川合流地点までの右岸で堤防の草刈が行われていました。
 項目2 写真4 国包第二樋管の排出路が、川と繋がる付近で土で埋まっていた。
 項目3 写真5 国包樋管の排水路が、川と繋がる付近で土で埋まっていた。

1



2



3



4



5



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時	令和	元年	8月	5日	12時	40分頃
河川名	菊川水系 菊川					
場所	左岸					(. Km)
	右岸	宮西悪水樋管				(1 . 9Km)
内容						

項目1 写真1,2,3 宮西悪水樋管の排水路下に敷いてある凸形状のシートが一部めくれていました。

項目2 写真4,5 宮西悪水樋管から100m位下流に、プラゴミをを集めて袋詰めされた、ゴミ袋とスチロールゴミが置いてありました。

1

2

3



4



5



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 8月 18日 11時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 河口付近 (0 . Km)

右岸 (. Km)

内容

項目1 写真1,2,3,4 近くの温泉施設内にある、サーフショップの主催するスタンドアップパドルボードの練習会が行われていました。(通称サップSUPと呼ばれています。)

項目2 写真5 台風10号の影響に依る増水で、流木等がたくさん打ちあげられていました。

項目3 写真6 魚網のウキと思われる物も漂着していました。

1



2



3



4



5



6

