

## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 9月 1日 11時 00分頃  
 河 川 名 菊川水系 菊川  
 場 所 左岸 ( . Km)  
 右岸 河口付近 大浜樋管付近 ( 0 . Km)  
 内 容

項目1 写真1.2.3 大浜樋管の排水路が川と繋がる付近が土砂で埋まっています。水が流れなくなっていました。

増水で流されてきた流木などで、排水路が埋めつくされていました。

項目2 写真4.5.6 潮騒橋付近で釣りをやっていました。（撮影許可はとりました。）

ルア-釣りで、ハゼ、コチなどが釣れるそうです。

1

2

3



4

5

6



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 9月20日 9時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 ( 0 . Km)

右岸 菊川と牛淵川との合流点 ( 2. 4 Km)

内容

項目1 写真1.2 菊川と牛淵川の合流地点にシラサギの群れがいました。

多い日だと20羽位集まっています。

項目2 写真3.4.5 同じ所にシラサギより一回り大きな鳥がいました。

図鑑で見てもたらアオサギではないかと思われます。

1



2



3



4



5



## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 9月 29日 17時 00分頃  
 河 川 名 菊川水系 菊川  
 場 所 左岸 ( 0 . Km)  
 右岸 河口付近 ( 0 . Km)  
 内 容

項目1 写真1.2 河口の海に流れ込む直前で、投網をやっていました。(撮影許可はとりました。)

この日は30cm級のクロダイ、ボラ、スズキなど10匹ほど捕れていました。

項目2 写真3.4 漁を終えた漁船が高松川水門を通過して大東マリーナに帰って行きました。

1



2



3



4

