

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 10月 1日 15時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場	(左岸)	1.4km～2.16km付近	(本文内 . Km)
所	(右岸)	2.4km付近	(本文内 . Km)

内 容

穏やかな菊川河川風景

1. 1.4kmポスト 上流側 左岸より 2. 1.6kmポスト 下流側 左岸より



3. 2.4kmポスト 上流側 右岸より 2. 2.4kmポスト 下流側 右岸より



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 10月12日 11時 ~ 10月14日 10時

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) 0.0k~3.0k付近 (本文内 . Km)
(右岸) 0.0k~2.0k付近 (本文内 . Km)

内 容

台風19号関連

10/12 11時 国安水位観測所のネット接続不安定。



樋管操作用情報源として何回も試み、時々はつながる事が出来ましたので

重要性・必要性を再認識しました。

10/14 8時頃からの河川見廻り状況

1. 左岸 鹿島橋下流側 30センチ程の道路陥没



2. 左岸 2. 5km付近 河道掘削工事表示の看板剥がれ



3. 左岸 国安橋付近 量水標に漂着ゴミ



4. 左岸 宮西樋管の漂着ゴミ



5. 左岸 1. 4km 漂着ゴミ



6. 左岸 高松川水門 工事用ウマが転倒

水門北側 高水敷の漂着ゴミ



7. 河口形状様変わり（右側の砂が流出）

8. 右岸 0.6km 高水敷のゴミが綺麗になった



9. 右岸 1.8km 標識汚損

標識転倒



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 10月 22日 14時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) (本文内 . Km)
右岸 (本文内 . Km)

内 容

◆台風19号後 菊川左岸 国安橋～菊川橋間の河川敷きゴミ拾いありがとうございます。

1. 宮西樋管付近

左図赤枠 拡大写真



2. 1.4K付近 赤色コーン

3. 1.5K付近 折れた量水標?



◆高松川水門

4. 進入禁止のウマが直っていました。

5. 漂流ゴミの撤去かな？

