

## 河川愛護モニター連絡受発信簿

|         |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 発生・発見日時 | 令和 元年 10月 14日 | 14時          | 00分頃    |
| 河川名     | 菊川水系 菊川       |              |         |
| 場所      | 左岸            | 河口付近～1.4km付近 | ( . Km) |
|         | 右岸            | 河口付近～2.0km付近 | ( . Km) |
| 内容      |               |              |         |

項目1 写真1.2 台風19号の大雨の影響で河口の海に流れ込む付近の川幅が通常より広がっていましたが。

項目2 写真3.4.5 潮騒橋付近に増水で上流からながれて来て打ちあげられた木材やプラゴミなどがたくさんありました。

1



2



3



4



5



6

## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 10月 14日 14時 00分頃  
 河 川 名 菊川水系 菊川  
 場 所 左岸 ( 1 . 4Km)  
           右岸 ( . Km)  
 内 容

項目1 写真1,2,3 左岸1.4Km付近の堤防に台風19号の大雨により上流から流れてきた木などが  
 たくさんたまっていました。

項目2 写真4. 右岸国安橋付近で業者の人が台風19号の被害状況を調べていました。

1



2



3



4



5

6