

河川愛護モーター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 11月 2日 14時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) (本文内 . Km)
 (右岸) 2.5km~4.2km (本文内 . Km)

内 容

1. 菊川右岸 2.55km 付近 のり面に放置自転車？ 廃棄自転車？



2. 菊川右岸 4.2km 付近 河道掘削工事



3. 牛湫川右岸 河道掘削工事



上流側の菊川・牛湫川の河道掘削工事を一気に実施して下流域は大丈夫なのかしら??

11月からの菊川同所地区高潮堤防工事はありがたいのですが下流域の急激な水量増加が懸念されます。

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 11月 14日 15時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 (本文内 . Km)

右岸 河口~0.9km付近 (本文内 . Km)

内 容

1. 菊川橋付近 高潮堤防工事の作業開始です。



2. 同所樋門付近 鴨が増えてきました。冬の到来です。



3. 河口 砂の流出が増えたような？



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 11月 30日 16時~12月 1日 15時

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) (本文内 . Km)
(右岸) (本文内 . Km)

内 容

1. 右岸 除草風景：1

2. 右岸 除草風景：2



3. 右岸 鹿島橋方向を眺めての水鳥風景



4. 牛湫川下流地区河道掘削工事

1) 左岸 鹿島橋から

2) 左岸 0kmポスト付近



5. 河口 元の堆砂形状に戻りつつあります。

6. 右岸 三浜樋管樋管付近の除草風景

