

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年2月21日 11時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 国安橋付近 (. Km)

右岸 (. Km)

内容

項目1 写真1.2.3.4 左岸国安橋西側の国安水位観測所手前側の雨樋が、取れて無くなっていました。

右側雨戸の戸袋下部が錆びて穴が開いていました。

項目2 写真.5.6 左岸国安橋西側に河川用監視カメラがありました。

河川愛護モニターをやっていなければ気が付かなかったと思います。

1

2

3



4

5

6



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年2月25日 1時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 (1 . 4Km)
右岸 (. Km)

内 容

項目1 写真1.2.3 左岸1.4km付近の河川敷に、ゴミ袋が置かれていました。

項目2 写真4.5.6 左岸、菊川と牛淵川合流地点付近の堤防道路が傷んでへこんでいました。

1

2

3



4

5

6



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年2月29日 11時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 国安橋付近 (2 . 2Km)
右岸 (. Km)

内容

項目1 写真1.2.3 左岸2.2km付近の堤防斜面の花壇に花が植えられていました。

掛川市より、委託され掛川市シルバー人材センターの人達が管理しているようです。

項目2 写真4.5.6 国安橋付近に SUP (スタンドアップパドルボード) をやっている人がいました。

最近ブームになっているみたいで、よく見かけるようになりました。

1



2



3



4



5



6

