

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年6月6日 11時 00分頃
 河 川 名 菊川水系 菊川
 場 所 左岸 (. Km)
 右岸 ● 河口付近 (. Km)
 内 容

項目1 写真1.2 河口にある潮騒橋の橋面舗装の補修工事をしていました。

項目2 写真3 河口付近で釣りをしていました。

項目3 写真4 河口付近でSUP（スタンドアップパドルボード）をやっていました。

項目4 写真5、6 地区の役員さんがゴミ拾いをしてくれたと思われるゴミ袋が仮置きしてありました。

1



2



3



4



5



6



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年6月7日 12時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 ● 国安樋管 (1.4Km)
右岸 (. Km)

内容

項目1 写真2 国安樋管の屋根の一部が、剥がれかかっていました。

項目2 写真3 堤防道路と樋管建物をつなぐタラップ下面の一部が錆びていました。

1



2



3



今後点検を実施した後に、修繕方法について検討してまいります。

6