

発生・発見日時 令和 2年7月29日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 河口付近 (0.2 Km)

項目1 写真1.2.3.4.5 7月3日からの大雨と長雨の影響で、上流から流れてきた人工物のゴミや木材などがたくさん河口付近に打ち上げられていました。

1



2



3



項目2 写真6 潮騒橋の橋面舗装の補修工事が終わり綺麗な舗装になっていました。

4



5



6



1,2については早急に対応しました。
流木については、引き続き注視していきます。

発生・発見日時 令和 2年7月30日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国安橋付近 (2.2 Km)

項目1 写真1.2.3.4 国安橋付近で、川の断面高さを測る為、水の中に入って測量をしていました。

項目2 写真6 左岸2.4Km付近の河川敷に5箇所くらい木が生えていました。木はすぐに成長してしまい大雨の時、川の流れを阻害してしまいそうで心配です。

1



2



3



4



5



6



6については、天候を見ながら樹木の伐採を検討して参ります。