

発生・発見日時 令和 2年 8月 4日 14時 0分頃

菊川水系 菊川 右岸 0.6k、1.8k付近

菊浜地区、同所地区高潮防潮堤工事が完了しました。



発生・発見日時 令和 2年 8月 10日 14時 30分頃

菊川水系 菊川 左岸 河口～2.0k付近

1. 菊川左岸 国安橋 下流側20m天端路肩 補修して頂きました。

これで通学路も安全になりました。



2. 菊川河口 人出風景



巡視中、河川利用者に安全に利用していただくようお願いしております。

発生・発見日時 令和 2年 8月 23日 14時 0分頃

菊川水系 菊川 左岸 河口～0.8k付近

右岸 河口～2.2k付近

1. 菊川右岸 2.2kmポスト付近 雑草が伸びて標識が見にくくなってきました。



ご報告ありがとうございます。
天候を見ながら除草作業
を行っています。

2. 菊川左岸 国安樋門東側ガードレールに接触痕



ご報告ありがとうございます。
道路管理者へ連絡しました。

3. 菊川左岸 高松川樋門らせん階段取替工事 R2.12/25まで



4. 菊川河口 河口付近の人出状況



巡視中、河川利用者に安全に利用していただくようお願いしております。