

発生・発見日時 令和 2年8月23日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国安橋から牛淵川合流点の間 2. 1~2. 6 Km

項目1 写真1.2.3.4.5 菊川左岸、国安橋から牛淵川との合流点の間で堤防法面と河川敷の草刈りが行われていました。

項目2 写真6 国包樋管の排水路が、川と繋がる付近が土で埋もれてしまっていて排水が流れなくなっていました。

溜まった水や草が腐って悪臭を放っていて環境の面からも対策が必要だと思われます。

1

2

3



4

5

6



施設管理者に連絡しました。

発生・発見日時 令和 2年8月30日 12時 00分頃

菊川水系牛淵川 左岸 ● 船渡橋から新船渡橋の間 1. 2~1. 4 Km

項目1 写真1.2.3.4.5.6 牛淵川左岸、船渡橋と新船渡橋の間の堤防道路の舗装が行われていました。

1



2



3



4



5



6

