

発生・発見日時 令和 2年 10月 3日 14時 30分頃

菊川水系 菊川

左岸 2.4k~3.6k付近

右岸 2.4k~3.4k付近

1. 菊川右岸 2.2km付近の風景



2. 菊川右岸 くにやす橋の望む風景



3. 菊川右岸 3.4km付近の風景



4. 菊川左岸 3.6km付近の風景



3. 菊川左岸 鹿島橋の望む風景



4. 菊川左岸 2.4km付近の風景



発生・発見日時 令和 2年 10月 11日 9時 30分頃

菊川水系菊川 (左岸) 0.8k~1.4k付近
(右岸) 河口~1.4k付近

14号 台風一過の菊川 異常もなくいつもと変わらない風景でした。

左岸1.4km付近から

左岸0.8km付近から



右岸河口付近から

右岸1.4km付近から



ご報告ありがとうございます。何事もなく、いつもと変わらない日常が続くことが貴重でありがたいですね。

発生・発見日時 令和 2年 10月 18日 14時 0分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 3.0k~6.3k付近

1. 鹿島橋からの下流側風景



2. 鹿島橋からの上流側風景



3. 花面橋からの下流側風景



4. 花面橋からの上流側風景



5. 河道掘削工事：中村工区看板



6. 河道掘削工事：中村工区工事風景



7. 生仁場橋からの下流側風景

8. 生仁場橋からの上流側風景



現在、堤防をブロックで補強する工事を実施しております。
事故の無いよう、安全に留意して進めて参ります。