

発生・発見日時 令和 2年10月21日 10時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流 5.5Km付近黒沢樋門付近

今回は、若干番外ですが、黒沢川樋門で牛淵川外の工事風景です。

同樋門で、牛淵川に合流する黒沢川は度々増水、洪水を起こすので、川幅拡幅とコンクリート
施工中で(写真1)、大きな重機が作業中でした(写真2)。

写真3は、南隣の丹野川の模様です。こちらも河道内浚渫を済ませスッキリし、また、河岸の
強化中の様です。

今年は、台風発生・到来が少なく、このまま済んでくれれば、と思うばかりです。今日の川
の流れのように…………。

写真1



写真2



写真3



ご報告ありがとうございます。工事完了後は、川に親しみを持って河岸等散歩していただければ河川管理者にとっても嬉しい限りです。