

発生・発見日時 令和 2年11月22日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 大浜樋管付近 ( 1.0 Km)

項目1 写真1.2.3.4 大浜樋管の排水路が土砂や流木で埋まってしまっていて水が流れなくなっていました。

今年は大雨と長雨のせいか、大きな木や枝がたくさん見られました。

項目2 写真5 菊川橋近くの右岸同所地区高潮堤防工事が終わり堤防のり面がきれいに整備されていました。

項目3 写真6 菊川橋の下に、バーベキューなどで使ったと思われる炭の燃えカスが捨てられていました。

ご報告ありがとうございます。施設管理者と調整して対応を検討しています。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和 2年11月25日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 高松川水門 ( Km)

項目1 写真1.2.3.4 左岸高松川水門の、らせん階段の取り替え工事が行われていました。

1



2



3



4



5

6

工事は安全管理を徹底して行いますが、車両の出入り等に注意してモニター活動を行ってください。

発生・発見日時 令和 2年11月25日 12時 30分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 菊川河口付近 ( Km)

項目1 写真1.2.3.4 菊川河口にある潮騒橋に工事のための足場が組まれていました。

1



2



3



4



5

6