

発生・発見日時 令和3年1月29日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 大浜樋管付近 (0.8 Km)

項目1 写真1.2.3. 右岸大浜樋管排水路付近に大量に溜まっていた、土砂や流木が取り除かれて
綺麗になっていました。

項目2 写真5 菊川橋の下に、電動工具が捨てられていました。

1



2



3



4



5



ご報告ありがとうございます。
電動工具に警告書を貼り付けました。

発生・発見日時 令和3年1月29日 13時 30分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● 三浜樋管付近 (1.0 Km)

項目1 写真2.3 右岸 三浜樋管建物の入り口ドアの下の部分が錆びて穴が開いていました。

項目2 写真4 堤防道路と樋管建物とを繋ぐタラップの一部が錆びて盛り上がっていました。

1



2



3



入口ドア下部及びタラップの錆について、
予算確保して修繕して参ります。

4



5



発生・発見日時 令和3年1月30日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 高松川水門 (0.4Km)

項目1 写真1.2.3.4.5 左岸高松川水門の、螺旋階段の取り替え工事が終わり、新しい螺旋階段が
設置されていました。

1



2



3



4



5

