

発生・発見日時 令和3年2月27日 10時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 花面橋 ( 4.2 Km)

項目1 写真1.2.3 左岸花面橋の橋脚耐震補強工事が行われていました。東南海地震の起きる確率が  
高くなっている現在、耐震工事をやっておいてもらえれば安心です。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和3年2月28日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● ( 4.0 Km)

項目1 写真1.2.3 右岸4.0Km付近で、河川敷の掘削工事が行われていました。

写真4.5 工事の案内看板に、掘削 (ICT) (土砂) と書いてあったので、最新のICT技術で工事が行われているのだと思いました。

ご報告ありがとうございます。近年小規模以外の工事はほとんどICTで行われております。

1



2



3



4



5



6

