

発生・発見日時 令和 3年 2月20日 10時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流 5.6Km黒沢樋門付近

本日は、黒沢樋門付近です。

洪水対策で、隣の丹野川と併せて、護岸工事や河道内浚渫を続けて行われてきた当地ですが、完成迄もう少しといった所でしょうか。丁度ブロックの工事は済み、天端にかけての法面への作業が行われていた様です。写真1

樋門付近は、工事で暫く近寄っていませんでしたが、本日は重機も居無いので、行って見ました。樋門からは、水がサラサラと流れ出、菜の花や緑とも相俟って、「春は間もなく」の感で一杯でした。写真2

樋門から、牛淵川との合流点への流れは穏やかでしたが、見ると河道内に小さな堰が幾つかあり(逆流予防?)、河川管理技術の一端を感じました。写真3

写真1



写真2



写真3



ご報告ありがとうございます。当該堰は局所の洗堀を防いで河床を安定させる施設です。