


発生・発見日時 令和 3年 4月 3日 14時 00分頃

菊川水系 菊川 (右岸) 1.6k付近

1. 菊川右岸 1.6km付近 菊浜高潮防潮堤工事 取付道路施工箇所について

天端道路への進入が坂道となっているために向こう側の道路端が見えません。また右折、左折も目印がないので脱輪の危険があると思います。下記のようなポール設置案を考えました。ガードレールも安全かと思います。住居に近い部分にあっては必要性が高いと考えます。ご検討して頂ければありがたいです。【特に○印 A,B 2カ所】



ご指摘とご提案をいただきありがとうございます。地元からも要望をいただいております。工事にて対応する予定です。提案いただいた配置案を参考にして、より安全な対策を実施してまいります。





Aカ所 ◎ 安全策としての赤ポール設置案（加工図）



Bカ所 ◎ 住居に近く生活道路となるため  
安全策としてのポールやガードレールをお  
願いしたい。

発生・発見日時 令和 3年 4月 18日 14時～15時30分

菊川水系 菊川 河口部～2.0k付近

左岸  
右岸

1. 4/3河川愛護モニター連絡内容：菊浜区高潮防潮堤工事につきまして

取付道路の安産確保のためのポール若しくはガードレール設置のご検討依頼に対し

先日、工事担当会社様より前向きに検討して下さる旨のご返事を頂きました。

早急な対応に感謝申し上げます。

2. 菊川左岸 宮西樋門付近の河川敷でゴミ拾いをしている小学5年生位の女子2名を

見かけました。ありがたうれしい光景でしたが近くに保護者がいませんでしたので

声掛けをして、次回はお家の方と同伴でゴミ拾い活動してくれるようお願いしました。



3. 菊川河口 飛砂画像：15：00時頃 西風が大変強く多量の砂が河口に落ちていました。



西風の影響もあって河口部の河底の土砂堆積が生じますので、状態を監視しつつ、状況に応じて対策して参ります。

4. 菊川右岸 菊浜区高潮防潮堤工事看板の工期表示について

期間が延びるとのお話を聞いていますので工期表示は出来るだけ早く変更を希望します。



ご迷惑おかけしています。  
契約後速やかに訂正いたします。

発生・発見日時 令和 3年 4月 20日 10時 50分頃

菊川水系 菊川 (右岸) 0.4k-50m付近

菊川右岸 同所樋門付近の電柱に設置した部品が宙ぶらりんの状態でした。

機能に影響がなければよいのですが樋門操作員から連絡がありましたのでご報告します。



ご報告ありがとうございます。直ぐに修繕させていただきました。