

発生・発見日時 令和3年6月26日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 (3.0 Km)

項目1 写真1.2.3 鹿島橋のP2橋脚耐震補強工事が終わっていました。

新しいコンクリートで補強され、一回り太くなっていました。

項目2 写真4..5.6. 菊川左岸3.0km付近、堤防のり面の草刈りが行われていました。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和3年6月28日 14時 00分頃

菊川水系 菊川 左右岸 ( 2.2 Km)

項目1 写真1.2.3 菊川左岸2.2km付近の堤防斜面の花壇に、たくさんの種類の花が植えられていました。

掛川市のシルバー人材センターの人達が、毎年植えてくれています。

項目2 写真4..5.6 菊川右岸2.2km付近、川縁の砂利が崩れて川の中に入り込んでいました。

1



2



3



4



5



6



現在、対応を検討中です。