

発生・発見日時 令和 3年7月2日 7時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● 国安橋付近 (2.2 Km)

項目1 写真1.2.3. 夜半からの大雨で菊川の国安橋付近が増水して川の流が早くなっていました。

項目2 写真45 木の枝などがたくさん流れていました。

3



1



2



4



5



護岸等に影響を及ぼさないか注視していきたいと思ひます。また、増水時には河川にあまり近づきすぎないよう注意してのモニター活動をお願いいたします。

発生・発見日時 令和 3年7月29日 7時 30分頃

河川名 左岸 ● 国安橋付近 (2.2 Km)

項目1 写真1 夜半から降り出した大雨で、菊川が増水していました。

項目2 写真2.3 建設コンサルタント会社の人達が、川の状況を確認していました。

項目3 写真4 増水により上流から流れてきたと思われるプラスチック類が護岸に流れ着いていました。

項目4 写真5.6 牛瀨川、鹿島堰付近も増水により川の流がかなり早くなっていました。

1



2



3



4



5



6

