

発生・発見日時 令和 3年 9月23日 13時 30分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点5.5km黒沢樋門付近

今日は、黒沢樋門付近です。

写真1は、少し東の明治橋近くより岳洋中側を臨んだものです。丹野川堤と天端が綺麗に刈られています。中央の建物は、黒沢川排水機場です。先日の台風14号は、想定外に長生きで、増水が懸念されましたが、大丈夫で、ポンプも稼働しなかった模様です。

天候も良く、穏やかで、樋門西にはヒガンバナが幾株か咲いていました。（写真2）

丹野川との間の堤（天端）ですが、早、草がボーボーです。赴く人も稀でしょうが、刈った方が良いでしょう。（写真3）その中の主役でも無いようですが、未だ蒼い「オナモミ」の実が見られたので写真に撮りました。（写真4）

写真1

写真2



写真3

写真4



堤防の除草については、計画的に順次作業を行っています。丹野川の当該箇所については、10月初旬に除草を行いました。