

発生・発見日時 令和 3年10月9日 8時 00分頃

菊川水系牛淵川 左岸 ● 鹿島堰付近 (0.2 Km)

項目1 写真1.2.3.4.5.6 牛淵川鹿島堰付近に、油のようなものと、泡が浮いていました。

お昼に見に行った時には、もう無くなっていたので一時的に上流から流れてきたものと思われます。

1



2



3



4



5



6



確認したところ油ではなく、汚れものでした。一部は回収しました。

発生・発見日時 令和 3年10月27日 14時 00分頃

菊川水系牛淵川 左岸 ● 鹿島橋 (0.4 Km)

項目1 写真1.2.3. 牛淵川左岸鹿島橋のP1橋脚耐震対策工事が始まりました。

橋脚の周りに大きな土のう袋を沈め工事用車両が入れる土台を作っていました。

写真4.5 堤防道路から河川敷に重機が下りる為の、仮のスロープも出来ていました。

写真6 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) が登録された油圧ショベルが使われていました。

1



2



3



4



5



6



発生・発見日時 令和 3年10月27日 15時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● (2.6 Km)

項目1 写真1.2.3.4.5.6 菊川左岸、新田川樋管建屋のステップと階段の交換工事が行われていました。

1



2



3



4



5



6

