

発生・発見日時 令和 3年11月21日 9時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点6.3km新川橋付近

今日は、新川橋からです。

現在牛淵川や菊川等の他の地点にもみられる橋梁の耐震工事が行われています（写真1）。普段見られない白く大きな土のうや重機が置かれていました（写真2）。

季節も深まり、堤外は、草を刈り取った所や未だ生えた所も茶変し、冬の到来間近と云った所です（写真3）。

写真4は橋より南側を臨んだものです。少し緑が多くも感じられますが、僅かな芒の穂から晩秋を思わせます。河道内には、朽ちた木杭がポツポツと見え（河道改修工事か）、牛淵川にも歴史有と、感じました。

写真1

写真2



写真3

写真4



ご指摘の河道内の朽ちた木は木工沈床（木枠を組んで中に石を詰めたもの）で、この場所の河床洗堀に対して、堤防を保護するものです。

