

発生・発見日時 令和 3年12月25日 11時 00分頃

菊川水系 菊川 左岸 ● (1.4 Km)

項目1 写真1.2 菊川左岸、国安樋管のタラップが新しく塗装されていて綺麗になっていました。

項目2 写真3.4 樋管排水側に設置されている左右連絡用ステップの安全柵の下部溶接部分が腐蝕して穴が開いていました。

項目3 写真5 樋管近くに地区のボランティアの人が拾ってくれたゴミが集めて仮置きされていました。

1



2



3



4



修繕を検討中です。

5



発生・発見日時 令和 3年12月26日 12時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● (0.4 Km)

項目1 写真1.2.3 菊川右岸、同所樋門の流入側奥のほうにゴミがありました。

大雨で増水した時に上流から流されてきて、溜まってしまったと思われます。

項目2 写真4.5 樋門近くの堤防道路に、スプレー缶などのゴミが捨てられていました。

1



2



3



4



5



6



不法投棄については注意喚起する等、適切に対処してまいります。

発生・発見日時 令和 3年12月26日 13時 00分頃

菊川水系 菊川 右岸 ● (1.8 Km)

項目1 写真1.2.3 菊川右岸1.8km付近の同所地区高潮堤防工事の一部が完成していました。

堤防道路の道幅も広がっていて走りやすくなっていました。

1



2



3



4

