

発生・発見日時 令和 4年 1月24日 13時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点4.6km～鷹匠橋付近

今年最初は、鷹匠橋付近からです。

写真1は、同橋より北側のもので、一部草が生えている他は涸れ野のままです。最初寒い日が続いていましたが、暖かい日とに変わり過ぎ易かったです。

橋の下に下りてみました。空き缶が幾つか捨てられており残念でした（写真2）。とよく見るとあちこちにモグラの塚が有り、びっくりしました。（破堤はないでしょうが）（写真3）。

牛淵川は橋の南側より滑らかに曲がり流れていました。「通行注意」の看板ですが、一寸黒ずんでいるので、新しいものと替えた方が良くないと思いつつ、今年も台風等での災害・増水が起らないことを願うところです（写真4）。

不法投棄については注意喚起等適切に対処してまいります。

写真1

写真2



写真3

写真4



堤防への影響の有無について注視してまいります。

状況を確認し、順次、適切に対処してまいります。