

発生・発見日時 令和 4年 2月24日 11時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流6.2km新川橋付近

今日は、新川橋付近からです。

同橋の耐震補強の工事が続いている様子です（写真1）。以前より進捗した模様で、橋の南側には、より高く土嚢が積み、河床も一部はがされ丸見えになっていました。（写真2）の中央コンクリート板は、その河床のものでしょうか。

（写真3）は、右岸からのもので、土嚢がマルク積みされているのがわかります。安全に工事が済んでもらいたい所です。

今日は、風は少し肌寒いですが、快晴で爽しい日です。橋より北、遙か先には、南アルプスの山並が白銀に輝いていましたが、残念写真に入り切りませんでした（写真4）。次回に期待したい所です。

写真1

写真2



このコンクリートブロック板は連節ブロックです。高水敷で使用していたものを仮置きし、施工後復元します。

写真3

写真4

