

発生・発見日時 令和 4年 4月25日 13時 30分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点5.5km黒沢樋門附近

今日は、黒沢樋門付近です。

写真1は、樋門南を流れる丹野川です。水量が少なく、瀬切れの様でしたが、先日の降雨で流れが復活です。向こうの橋は明治橋です。

写真2は、樋門東からのものです。紫色のボンボンの様な花が咲いていました。黒沢川の流れもいつもより多い様です。写真3の西側の様子だと門扉は少し開いていましたが、排出する水は矢張り勢いがいつもより有りました。

帰り際、丹野川方向を見るとカモ（多分つがい）が、浅瀬の草の中をエサでも探してかヨチヨチと歩いていました。久々に鳥の撮影ができました。

本日以後、天気が悪くなるとのことですが、梅雨や台風の季節も近いですが、コロナ同様今年も何事もない様願うところです。

写真1



写真2



当然のことですが瀬切れは、河川の生物の環境悪化を招くため、早期に解消されてよかったです。

写真3



写真4

