

発生・発見日時 令和 4年 6月24日 9時 30分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.6km黒沢樋門附近

今日は、黒沢樋門付近からです。

写真1は、樋門東からです。水がそこそこの勢いで流れています。また写真2は、同西側からで、半開きの門扉から白波を立てて弄出しています。

樋門から牛淵川への河道横には、雑草に交じってちいさな菊の様な花等も見られました（写真3）。ただ、先日の雨による出水で、河道内に生えた草が汚れ、流れの方向に寄せられている所も散見しました。

今年は梅雨が短いとのことですが、矢張り水は欲しい所です。丹野川の流れを見たら帰ろうとしたところ明治橋近くに自転車運転時の注意を促す看板が設けられていました。河川での安全とともに交通安全も願うところです（写真4）。

写真1



写真2



写真3



写真4



近年は全国的に短時間に大雨が降って、災害が発生することが増えています。河川環境や日常生活の為に、適度な降雨は必要ですが、その当たり前の日常は、当たり前すぎて普段は気づかないことが多いですね。