

発生・発見日時 令和 4年 7月11日 10時 00分頃

菊川水系 菊川 (左右岸) 八王子橋～矢田部橋 (15.0～15.3km)

1. 戻り梅雨の隙間を縫って天気の良い日に調査してきました。



【八王子橋～矢田部橋】




【矢田部橋～八王子橋】

(1) 約7.3万㎡を調査して128枚の写真を使ったオルソ画像を作成しました。

(解像度約2cm/px)

雨が続けていたので

川の水に濁りがあります。



2. 護床ブロックのズレ (前項オルソ画像○数字カ所)

十字の護床ブロックが一部ズれているのがわかります。川上で右に河川が曲がっているため、左岸は水の流れが強くなりズレも発生しやすいのでしょうか。



ご指摘のとおりです。ブロックはズれていますが、河床は激しく洗掘されていないため、すぐさま河川管理上の支障はありません。河川管理に支障がない様に注視していきます。