

発生・発見日時 令和 4年 8月23日 11時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より5.9km上流小松洗橋附近

今回は、小松洗橋付近からです。

変わった名前の橋ですが、橋を支える橋脚も（写真1）の様に櫛状と珍しいです。

同橋より下流に赴くと丹野川や黒沢川が合流する地点に近付きますが、草がかなり繁茂しており、少々暑苦しく感じました。クズはもちろんネムの木も多く見られました（写真2）。

橋の北を臨むと、河道の中程に小島の様な草の茂りが有り、一寸した「松島」の様でした（写真3）。

帰り際見ると橋の下に大きなゴミが放ってありました。急な斜面を降りた跡もあり、危険でもあるので、ゴミ捨て禁止の看板や人の入れない柵を設けたら、と思います（写真4）。

写真1

写真2



写真3

写真4



不法投棄が多い箇所については、注意喚起看板設置等を行っています。