

発生・発見日時 令和 5年 1月19日 12時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より上流5.5km黒沢樋門附近

今年2023年初めは、黒沢樋門附近からです。

(写真1)は、明治橋より同樋門を臨んだものです。左手の丹野川が、水量が減り瀨切れの様になっています。樋門の周りでは、工事が続いており、重機や関係車両が見られます。近付いてみると牛淵川右岸の法も工事中で、堤内側からポンプで水を吸上げていました(写真2)。

冬期と云うことで、降水も少なく、黒沢樋門の閉じた扉からは、水が静かに流れていました(写真3)。

帰り際、明治橋から見ると以前、新川橋あたりで見かけたモグラくんの穴(巣)が列を成していました(写真4)。堤外地が崩れないか、と少し心配でした。

何より、今年は、大雨での災害の無き様、願うところです。

写真1



写真2



左岸樋門の周りの工事は床止工の本体部からの漏水対策工を行っています。右岸側は樋管の無動力化の工を行っています。

写真3



写真4



モグラの穴については、河川巡視等での注視して参ります。