

発生・発見日時 令和 5年 3月22日 12時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より上流5.5km黒沢樋門附近

今日は、黒沢樋門付近からです。

麗らかな日中で、散歩するには良い具合です。写真1は明治橋付近から樋門側を見た所です。

写真2は同樋門を西から臨んだもので、扉が少し開いており、水が意外と強く奔出していました。もう少し西へ行くと牛淵川と黒沢川との合流点です。牛淵川右岸には菜の花が咲き繁り、季節の移ろいを感じさせます。また、牛淵川河道中にも段差が有るものと驚きました(写真3)。

写真4は先々月書きました樋管の工事完成具合です。法コンクリートの白さも相俟って綺麗に出来ていました。ただ、この樋管は、下平川「悪水」樋管と云うことですが、ネーミングはいい?と思う次第でした。

写真1

写真2



写真3

写真4



完成したばかり、確かに白さが綺麗に目立っていますね。