

発生・発見日時 令和 5年 9月 20日 11時 00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流4.6鷹匠橋付近

今日は鷹匠橋付近からです。

写真1は、同橋より南で、左右岸共草が綺麗に刈られ、右側には、刈った草の大きな山が見られます。

写真2は、北側で、右岸のみ刈ってあります。近いうちに更に北側へ、また、左岸も刈ると思われれます。その右岸側にヒガン花が幾輪か咲いていました。今年は猛暑ということで、咲くのが遅れているらしいですが、その様に感じられました（写真3）。

写真4ですが、同橋南の牛淵川水道管上グレーチングのカバーですが、一部留め金が外れずれています。事故の元になりかねないので、早晩に直した方が良いでしょう。

写真1



写真2



写真3



写真4



占有者へ連絡したところ、担当者がすぐに現地確認を行い、鉄板を回収しました。今後、修繕予定とのことです。