

発生・発見日時 令和 6年 7月23日 13時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.5 km 黒沢樋門付近

今月は黒沢樋門付近からです。

連日、酷暑が続き、当樋門附近も快晴の下、日差しも強かったです。（写真－①は東より望む）
ただ、風も強く過ごし易くもありました。

先日刈った法面の草も、“順調”に育っていました（写真－②）。雨が少ないので、樋門から
洩れ出る水も少な目でした（写真－③）。それにしても、空が青いです！

丹野川との間の道を行こうと思っていましたが、草の繁茂で到底無理でした。見ると、何か
焼いた様な白い跡と炭の様なものが見られました。ボヤの元になり得ますので、やめたい所です
（写真－④）。

写真－①



写真－②



写真－③



写真－④

