

発生・発見日時 令和 7年 1月13日 13時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点より5.5 km 左岸 黒沢樋門附近

今年初めは、黒沢樋門附近からです。

写真①は、同樋門を西から見たものです。河道の中に意外と段差のあるのが見えます。

カメさんが甲羅干しでもしているかと思いましたが、いませんでした。

樋門の西には、下平川悪水樋管があり、水がチョロチョロと流れ出ていました（写真②）。


以前にも書きましたが、「悪水」は如何かと思いますが…。

写真③は、丹野川との間の堤です。草が刈られスッキリとし、滑らかにカーブを描いていました。

帰り際、堤外地地面を見ると、モグラさんの家が見られ、更によく見ると、周りにも結構な数がありました（写真④）。堤体に影響が無い模様。また、今年も一年穏やかであります様にと
思う所でした。

写真①

写真②



写真③

写真④

