

発生・発見日時 令和7年6月1日～6月30日

菊川水系 菊川 左右岸 11.4km～14.5km付近

河川堤防に隣接地のひまわり畑



下前田川樋門工事



14.2kポスト左岸付近の除草された風景



桜並木に設置されたベンチでの生徒の一時



- ① 下前田川合流点付近右岸堤防に隣接した市民ボランティアの花畑にひまわりが満開を迎え堤防からの市民の写真撮影、近隣のこども園の園時によるひまわりの鑑賞会の開催
- ② 内水面洪水をなくすために無堤防の築堤と樋門工事を行っている。この付近は堤防の決壊により多くの床上浸水があり市民の長年の願いで工事が行われている。
- ③ 桜の下にベンチが設置され桜の日陰を利用して生徒が勉強をしていました。