

発生・発見日時 令和 7年 7月12日 15時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流8.4km 奈良野橋付近

今月は奈良野橋付近からです。

北東気流が流れ込んでいる様で、昨日の暑さから一転、過ごしやすくなりました。

写真①は奈良野橋より上流（東側）を臨んだものです。同気流のためか曇り気味です。

左岸が綺麗に刈ってありました（右岸も宜しく！）

写真②は上平川第二樋管です。下流の堰が閉じているようで、湛水状態でした。

よく見ると、右上の木々に白いものがありますが、例年の如くサギ達が営業しており、時々、鳴き声を上げていました。写真③は拡大したのですが、下の葉が白くなっています。

糞がかかったか、枯れたのでしょうか。

帰り際、消防署の方が作業をしていたので、一枚撮らせて貰いました。発災の折は、迅速に行動していただきたいが何より今年も災害のないことを望む所でした（写真④）



写真①



写真②



写真③



写真④