

発生・発見日時 令和 7年 8月21日 13時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流2.3km 高橋付近

今日は、高橋付近からです。

写真①は同橋を上流側から臨んだものです。少しくすんだ赤色の橋で、その先で牛淵川は滑らかに湾曲しています。

写真②は拾田排水樋管です。門扉は全開で水がちょろちょろと流れ出ていました。

台風の大水の時等では、半分位水没することもあります。

写真③は、②を撮った位置に近い高橋樋管と牛淵川上流川です。矢張り、滑らかにカーブしています。治水事業の賜物です。

帰り際見ると、高橋樋管の看板の文字が赤字に直されている箇所があり、黒字だけより目立つな、と思いました。また、今年も台風シーズンが近いですが、

被害が無いことを望む所でした。




写真①



写真②



写真③



写真④