

発生・発見日時 令和 7年 9月10日 11時00分頃

菊川水系牛淵川 丹野川で牛淵川との合流点上流1.5km赤土新橋付近

本日は牛淵川の支流の丹野川からです。

写真-①は、赤土橋から東の歩道の橋、赤土新橋を臨んだものです。背景の山は牧之原です。

新橋から東（上流）は、少し左にカーブしています。河道中の水制ブロックが同じようなカーブを描いて続いています（写真-②）。

同橋から直下を見ると、一際大きな「X字」型の水制ブロックと、段差が見られます。

あまり見たことがないので、発見物でした（写真-③）。

この赤土新橋には、夜、灯が点り、また、車輛は入れないので漫ろ歩きに良いと思います。

写真-④は南から見たものです。

写真の中の河道に蒿や草木の流れた跡があります。先日の牧之原市等に災害を起こした台風の出水と思われます。今後、災害のないよう、また被災された地域の復興を祈ります。



写真-①



写真-②



写真-③



写真-④

河床洗掘を防止するため根固工が設けられています。