


発生・発見日時		令和7年11月1日～11月30日	
菊川水系	菊川	左右岸	11.4km～17.6km付近
内 容		牛湫川の以前の越水箇所と、菊川河川の崩落個所の現状	
全国ニュースで放映、越水箇所は堰堤が整備されました。尚河川に葦が生え水流の妨げている			
			
菊川河川右岸、民地崩落が進み山肌が現れ竹藪と土砂が川に少し流れ始めた。			
			
① 今回、菊川河川8キロmから上流部18キロm迄見回りをしましたが、不法投棄、ゴミも無く非常にきれいな川が維持されていました。			
② 牛湫川の水はきれいで橋の袂から60cmくらいの大きな鯉が泳いでいた。			
③ 今年はカモ等の飛来が少なく残念です。原因は川の小魚などの餌不足と思われる。			