

発生・発見日時 令和7年11月11日 13時00分頃

菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.7km位、黒沢樋門附近

今月は黒沢樋門附近からです。

写真-①は、同樋門西側からです。先日の久し振りの雨の為か、意外と水が有り、扉下

周りで白波が立っています。

樋門から西、手渕川本流迄を臨在と陽の反射がまぶしく、また芒（ススキ）が

なびいていました。

(写真-②)

各所、草刈りを施している様ですが、同樋門の特に北側堤外地や丹野川との間の堤は未だ草が

繁茂しており、セイタカアワダチソウで黄色いじゅうたんの様です。（写真-③）

帰り際見ると“ゴミを捨てるな”の看板が剥がれています。風で飛んで行きそうなので

金属製のものに換えた方が良いと思います。（写真-④）



写真-①



写真-②




写真-③



写真-④

看板については再貼付をいたしました。