

発生・発見日時 令和 8年 6月 23日	
菊川水系牛淵川 菊川との合流点上流5.6km 黒沢樋門附近	
今月は、黒沢樋門附近からです。4月のレポートでは、塗装工事中の丹野川にかかった明治橋	
もすっかり黒く塗られ、立派に仕上がっていました。（写真-①）	
丹野川と黒沢川との間の堤を西に行くと黒沢樋門です。樋門から西を見ると所々草を	
刈った様子ですが、矢張り草木の繁茂が目立ちます。（写真-②）	
写真-③は、同樋門を西から臨んだものです。先日の雨で普段より多目に水が吐出して	
いました。向かって右の扉が開きが悪いようですが、何故でしょう。	
帰り、階段に緑の茂りがあったので見た所、葉は小さいがぶ厚い植物が広がっていました。	
多肉植物の一種でしょうか。	
天気予報を見ると、強い台風7号が近付いているようです。今年も、台風や前線、	
突然のゲリラ豪雨での害がない様に、と願う所です。	
写真-③のフラップ式の扉は、本川と支川の水位差によって自動的に開閉する構造です。右側の扉は撮影時には全開していませんでしたが、点検により正常に作動することを確認しています。	
	
写真-①	写真-②
	
写真-③	写真-④