

発生・発見日時 令和 8年 7月 1日 14時 30分頃
天 竜 川 左岸 3.3km 掛塚橋交差点の北側付近
天竜川左岸 国道150号線 掛塚橋の北側、河川敷に降りる側道入口にて乗用車のドラミラーと思われる部品が2個落ちていました。
この場所は、側道の道幅に対してポールを設置間隔が狭いため、度々、ポールとの接触事故が起きています。掛塚橋の信号待ちを回避するために側道を利用し橋の下をくぐり抜ける車が多いのですが、堤防道路を南進する車は、北進する対向車及び側道を上がって来る車に注意する必要があり、ポールとの距離を見誤りやすいようです。
側道入口に設置されているポールの位置を左右ともポール1本分程度広げて頂ければ、接触事故を減らせるように思います。
道路管理者に確認したところ、当該箇所のポールは、過去に発生した事故を踏まえ、交通安全対策として設置しているものであり、ポール間の幅を変更した場合には規制車両の進入や交通安全上の支障が生じるおそれがあることから、現在のところ拡幅する予定はありませんでした。

発生・発見日時 令和 8年 7月 8日 9時 30分頃

天 竜 川 左岸 0.8km 竜洋排水ひ管の北側

天竜川左岸 竜洋排水ひ管施設の北側付近に設置してある案内板は、経年劣化により内容が全く

読めない状況にあります。案内板の周囲は大きな流木もあり、周囲は雑草に覆われています。

また、河川の危険について伝える看板が周辺に数か所設置されていますが、紹介されている

国土交通省の無料サイト(携帯電話でわかる雨量/水位情報)のリンク先が切れており、情報入手

出来ないようです。情報提供は大切であり人命にも関わる事なので、確認をお願いします。



現地確認のうえ、必要に応じて適切に対応いたします。
なお、看板に載せていますQRコードは更新を行いました。