


発生・発見日時 令和8年8月1日～8月31日

菊川水系 菊川 左右岸 12.0km～16.6km付近

内容 除草状況と河川法面の状況

- ① 16.0キロ右岸竹藪の崩落
- ② 14.8キロ右岸法面ブルーシート保護



- ③ 17.6キロ頭首工水門
- ④ 17.6キロ頭首工、大井川用水看板



- ① 上部の民有地の茶畑から少しづつ崩落が始まり竹藪が河川に被さってきている。
今のところ竹と土砂で河川をふさがれていないが、日頃から注意が必要と思われる。。
- ② 春先に河川清掃で法面のゴミ拾いを行った際は以上はありませんでした。
民家に隣接した法面が崩落の恐れがある為に予防措置としてブルーシートが10m掛けてある
- ③ 頭首工の水門上部は毎回ゴミが溜まりやすいが、今回は綺麗であった。
- ④ 菊川頭首工の横に大井川右岸用水の大きな看板が設置し有り、大井川用水の歴史と
大井川用水の流域地図がわかりやすく表示されている。

引き続き河川環境の見守りにご協力をお願いいたします。